




Contraintes du sol et du sous-sol Commune de Saint-Witz



N° 10_10_623

Sources : ©IGN BDTopo ; DDT95 (CSSS_09_2013)
Inspection Générale des Carrières
Auteur : DDT95 - BVAT/PC
Date : 18 avril 2014

Attention : les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau. L'imprécision des courbes de niveau sur la BDTopo peut en être la cause.

- Axes de ruissellement temporaire lors d'orages
- Alluvions tourbeuses compressibles
- Gypse

Carrières

- Périmètres dits "R111-3" valant PPR

- Limite communale
- Cours d'eau
- Surface d'eau ou bassin

